

Hoe worden houten oppervlakken weer als nieuw



1. Voorbereiding: Oppervlak reinigen en losse deeltjes met de kunststofspatel verwijderen. Tip: Bij oppervlakken van massief hout a.u.b. de rand van de beschadiging met de spatel plat duwen – zodat de overgang van de beschadiging niet meer duidelijk zichtbaar is.



2. Reparatiemas-verwarmer inschakelen: druk op de knop aan de zijkant. Wacht totdat het toestel heet is.



3. Basisvulling: de beschadiging met een lichte tint – passend bij het oppervlak – volledig opvullen, door de was met het reparatiemas-verwarmer vanaf het staafje in de beschadiging te laten druppelen.



4. Aanpassing tint: door toevoeging van een donkerdere houtvloerenreparatiemas. Laat de was na elke opvulling 10 seconden afkoelen.



5. Resten verwijderen: indien de beschadiging te vol zit, resten wegnemen door deze met de groeven van de smelter “af te schaven”.



6. Laatste aanpassing van de kleur: door opnieuw lichte of donkere houtvloerenreparatiemas toe te voegen. Puntsgewijs opbrengen zorgt voor een nerf/structuur.



7. Reiniging van de smeltgroeven: met behulp van de reinigingskam.